

県道王寺三郷斑鳩線(三郷町立野南1丁目)の道路変状について(9月末時点)

1. 現状(9月末)についてのご報告

- 平素は、奈良県の土木行政に対し、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
- 4月30日に県道王寺三郷斑鳩線（三郷町立野南1丁目）において発生した道路陥没に関して、9月末時点の状況をご報告させていただきます。

<9月末時点の状況>

- ・道路変状の進行は、ありません。
- ・引き続き、観測調査を継続実施し、変状について監視していきます。
- ・調査結果を基に、年内を目処に復旧工事に必要となる設計を進めています。

<調査内容について>

①土質調査(※1)：調査完了

※1：地中の土質(砂、岩など)や、土の硬さを確認するための調査

②地下水位観測調査(※2)：地表面から2～3mの位置で確認

※2：地下水位線を確認するための調査

③変状観測調査(移動杭観測)(※3)：ほぼ変状なし

※3：観測基準点(固定点)に対して、各杭の移動量・移動方向を観測する調査


④変状観測調査(地盤伸縮計観測)(※4)：ほぼ変状なし

※4：亀裂の動きがあるかどうかをリアルタイムで観測する調査

⑤パイプ式歪計観測調査(※5)

：大雨が降った日に、地中から約5mの深さで、わずかに動きを観測。
地表面にほとんど動きがないことから、道路が崩れる心配はありません。

※5：地中内のどの部分(地表面からの深さ)が動いているかを観測するための調査



2. 郡山土木事務所からの情報提供について

- 当該箇所に関する情報や住民説明会の資料は、HPで見ることができます。

【郡山土木事務所のHP】


<https://www.pref.nara.jp/18275.htm>

- 復旧計画の完成後には、再度、住民説明会を開催させていただきます。

奈良県郡山土木事務所

検索

HPの検索方法



HPのQRコード

3. お問い合わせ先



奈良県 郡山土木事務所

計画調整課

TEL：0743-51-0202

工務課

TEL：0743-51-0207

地域住民の皆様には、通行止が続き、ご不便をおかけしますが、引き続きご協力をお願いします。