


7. 五條市大塔町辻堂(鍛冶屋谷)

位置図



- ・台風12号の豪雨により山腹が崩壊
(累計降雨量 : 870mm 宇井)
 - ・山腹崩壊により、鍛冶屋谷に土石流が発生
(崩壊土砂量 : 200,000m³)
-
- ・無名橋(橋長6m)流出
 - ・人家4棟が流出(人的被害なし)

被災状況

