

# 報道資料

平成25年8月5日  
奈良県 防災統括室  
担当：北畑

## 平成25年8月5日の大雨に関する被害状況等について（第2報） （8月5日 16:30発表）

被害の概要（8月5日 15:00現在）

（人的被害） なし

（住家被害） なし

（避難の状況） なし

### 1. 道路情報

○道路の通行規制状況（8月5日 14:30現在）

※別紙「道路の通行規制状況No. 68」のとおり

### 2. 河川情報

○水防警報の発令状況（8月5日 15:00現在）

※別紙「水防警報の発令状況（第1報）」のとおり

### 3. ライフライン状況（15:40現在）

○交通機関

JR西日本 和歌山線 王寺から高田まで運転見合わせ

○停電情報

関西電力 橿原市 約70軒  
葛城市 約450軒

### 4. 県の体制

8月5日 13:13 風水害等災害警戒体制 1号警戒配備

※ 右欄外★印は、平成25年8月5日の降雨以降に開始した規制です

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間	規制解除時間	迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考	
継続	1	425号	十津川村小川白川池郷林道分岐 ～十津川村小川(森林公園)	12.7	H23.9.9	12:00		無	無	無	平成24年5月1日 8時30分 規制延長を12.7kmに短縮 平成23年10月14日 7時00分 規制延長、車両制限の変更 一般車両(4t車以下)通行可 平成23年9月9日 12時00分 道路陥没のため通行止
継続	1	425号	十津川村西中地内 (光野垣内バス停～津越野橋バス亭)	0.5	H25.7.4	11:45		無	無	無	平成25年7月4日 11時45分 路肩決壊のため一部車両通行規制(幅2.1m、長さ7.0mを超える車輛)
継続	1	425号	十津川村平谷168号分岐 ～十津川村迫西川(県境)	29.7	H23.9.9	12:00		無	無	無	平成23年12月22日 7時00分 十津川村平谷～迫西川(迫西川バス停 24.2km)大型車を除く車両の通行可 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止
○	新規	1	309号(旧道)	御所市関屋 ～御所市関屋水越峠	3.5	H25.8.5	14:30	有	無	無	平成25年8月5日 14時30分 雨量規制のため事前通行止め 時間雨量25mmを超えたため 規制基準 時間雨量25mm 迂回路 国道309号(新道)
継続	2	勢井宗川野線	五條市西吉野町勢井地内	0.01	H23.7.19	12:50		無	無	無	平成23年10月20日 17時00分より2t車以下の車両は通行可(2t車は通行可) 平成23年7月19日 12時50分 路肩決壊のため全面通行止め
継続	2	洞川下市線	天川村洞川～黒滝村中戸	0.3	H24.6.11	12:00		無	無	無	平成24年6月11日 12時00分より 小南トンネル内に剥落及び亀裂が発見され、緊急調査のため全面通行止めとしておりましたが、今後対策工法の検討及び対策工事を行うため、引き続き全面通行止めとします。(平成24年9月3日) ※県HPでは、既に6月11日より通行止めとして掲載中
継続	2	洞川下市線	黒滝村中戸地内 (黒滝村処分場～小南トンネル)	1.5	H25.4.8	15:00		無	無	無	平成25年4月8日 15時00分 冬期通行止め解除作業中に確認された崩土等による全面通行止め
継続	2	洞川下市線	下市町才谷地内 (才谷吉野山線分岐より下市方向に100m)	0.03	H24.10.8	17:00		無	無	無	平成24年10月8日 17時00分より 路肩決壊のため一部車両通行止め (車幅2.4m以下の車両のみ通行可)
継続	2	高野天川線	天川村広瀬地内 (広瀬橋)	0.04	H25.8.2	10:00		無	無	無	平成25年8月2日 10時00分より 橋梁(広瀬橋)の強度不足判明のため一部車両(総重量11.9tを超える車輛)通行止め
継続	2	高野天川線	天川村大字南日裏 ～天川村大字塩野(村界)	0.5	H25.8.5	6:30		有	無	無	平成25年8月5日 6時30分 土砂流出のため約500m通行止め 迂回路有り 村道 雨量規制のため事前通行止め14.5kmは解除 平成25年8月4日 17時00分 雨量規制のため事前通行止め 時間雨量25mmを超えたため 規制基準 時間雨量25mm
新規	3	山添桔梗が丘線	山添村遅瀬(遅瀬橋) ～山添村広瀬(広瀬橋)	5.0	H25.6.28	12:50		有	無	無	平成25年6月28日 12:50 落石のため通行止め 迂回路 国道25号、奈良名張線

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考
継続	3	川津高野線	十津川村杉清地内	1.0	H23.9.9	12:00			無	無	無	平成23年12月27日 6時00分 十津川村山天地内～杉清地内 6.0km 解除 <b>十津川村杉清地内 1kmは引き続き通行止</b> ※降雨の状況等により通行止めとなる場合があります。 ※川津高野線は、幅員狭隘区間も多く、カーブが連続しているため、走行には十分注意して下さい。  平成23年9月9日 12時00分 <b>崩土のため通行止</b>
継続	3	大台大迫線	川上村伯母谷(国道169号分岐) ～川上村入之波(入之波大橋)	4.0	H23.7.20	12:10			有	無	無	平成23年7月20日 12時10分 <b>崩土のため全面通行止</b>
継続	3	高野辻堂線	野迫川村池津川(釜落谷)～ 五條市大塔町清水(赤谷大橋)	9.1	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成24年2月8日 10時00分 <b>通行止延長を9.1kmに短縮</b> (ふれあい大橋～赤谷大橋まで3.3km解除) 平成23年9月13日 11時00分 <b>崩土のため通行止</b>
継続	3	高野辻堂線	五條市大塔町清水(市道清水線合 接)～ 五條市大塔町辻堂(国道168号合接)	2.8	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成23年12月26日 14時30分 <b>通行止延長を2.8kmに短縮</b> (ふれあい大橋～市道清水線合接まで0.8km解除) 平成23年9月13日 11時00分 <b>崩土のため通行止</b>
継続	3	篠原宇井線	五條市大塔町惣谷(クマミ谷)	0.6	H23.9.9	12:00			有	無	無	平成24年7月23日 19時00分 災害復旧のため <b>約600m終日全車両通行止め</b> 迂回路:市道殿野線、林道殿野坪内線、林道殿野篠原線 平成23年9月9日 12時00分 <b>崩土のため通行止</b>

現在の通行規制 路線数・箇所数について

路線区分	規制路線数	箇所数	規制の内訳(箇所数)				規制箇所のうち、迂回路を確保した箇所数	
			雨量 規制	災害 規制	その他	※冬期 通行止		
一般国道	2 路線	4箇所	1箇所	3箇所	0箇所	0箇所	1箇所	【規制の内訳(箇所数)】欄について 雨量規制区間と災害規制区間とが同一区間である場合は、「災害規制」に計上しています。
主要地方道	3 路線	6箇所	0箇所	5箇所	1箇所	0箇所	1箇所	
一般県道	5 路線	6箇所	0箇所	6箇所	0箇所	0箇所	3箇所	
計	10 路線	16箇所	1箇所	14箇所	1箇所	0箇所	5箇所	

## 水防警報報告様式（平成25年 8月5日 15時現在）

状 況 (解除時刻)	土木 事務所名	河川名	水位観測局	現在水位	水防警報			備 考
					水防団待機水位 (通報水位 m)	はん蓋注意水位 (警戒水位 m)	避難判断水位 (特別警戒水位 m)	
					発令時刻	発令時刻	発令時刻	
.....	奈良土木	佐保川	法蓮	0.82m	(0.70m) 8/5 14:50	(1.20m)	(1.30m)	
.....	奈良土木	能登川	南京終	0.92m	(0.80m) 8/5 14:50	(1.30m)	(1.40m)	