

報道資料

平成25年8月25日
奈良県 防災統括室
担当：尾崎

平成25年8月25日の大雨に関する被害状況等について（第2報） （8月5日 16:00発表）

被害の概要（8月25日 16:00現在）

（人的被害） なし
（住家被害） 床下浸水 5棟
（避難の状況） なし

1. 住家被害の状況

・床下浸水 斑鳩町 法隆寺南1丁目 5棟（既に水は引いています）

2. 道路情報

○道路の通行規制状況（8月25日 16:00現在）

※別紙「道路の通行規制状況No.76」のとおり

○市町村道

天理市二階堂上ノ庄町136 冠水のため通行止→現在復旧中（迂回路有り）

3. 河川情報

○水防警報の発令状況（8月25日 15:30現在）

※別紙「水防警報報告様式」のとおり

4. ライフライン状況（16:00現在）

○交通機関

<u>JR西日本</u>	<u>万葉まほろば線</u>	<u>11:40頃～（15:33～再開）</u> <u>奈良から高田まで運転見合わせ</u>
	<u>和歌山線</u>	<u>11:40頃～</u> <u>高田から五條まで本数わずか、徐行</u> <u>高田から王寺まで遅延</u>
	<u>大和路線</u>	<u>12:09頃～（14:11～再開）</u> <u>王寺から奈良まで運転見合わせ</u>

5. 県の体制

8月25日	10:29	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備
	15:14	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備解除

特に状況に大きな変化がある場合をのぞき、これをもって最終とします。

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間	規制解除時間	迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考		
継続	1	425号	十津川村小川白川池郷林道分岐 ～十津川村小川(森林公園)	12.7	H23.9.9	12:00		無	無	無	平成24年5月1日 8時30分 規制延長を12.7kmに短縮 平成23年10月14日 7時00分 規制延長、車両制限の変更 一般車両(4t車以下)通行可 平成23年9月9日 12時00分 道路陥没のため通行止	
継続	1	425号	十津川村平谷168号分岐 ～十津川村迫西川(県境)	29.7	H23.9.9	12:00		無	無	無	平成23年12月22日 7時00分 十津川村平谷～迫西川(迫西川バス停 24.2km)大型車を除く車両の通行可 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止	
○	新規	2	大和高田桜井線	桜井市小夫字剣原～桜井市箸中 車谷	8.1	H25.8.25	12:30		有	無	無	平成25年8月25日 12時30分 雨量規制のため事前通行止め 時間雨量25mmを超えたため 規制基準 時間雨量25mm連続雨量120mm
継続	2	勢井宗川野線	五條市西吉野町勢井地内	0.01	H23.7.19	12:50		無	無	無	平成23年10月20日 17時00分より2t車以下の車両は通行可(2t車は通行可) 平成23年7月19日 12時50分 路肩決壊のため全面通行止め	
継続	2	洞川下市線	天川村洞川～黒滝村中戸	0.3	H24.6.11	12:00		無	無	無	平成24年6月11日 12時00分より 小南トンネル内に剥落及び亀裂が発見され、緊急調査のため全面通行止めとしておりましたが、今後対策工法の検討及び対策工事を行うため、引き続き全面通行止めとします。(平成24年9月3日) ※県HPでは、既に6月11日より通行止めとして掲載中	
継続	2	洞川下市線	黒滝村中戸地内 (黒滝村処分場～小南トンネル)	1.5	H25.4.8	15:00		無	無	無	平成25年4月8日 15時00分 冬期通行止め解除作業中に確認された崩土等による全面通行止め	
継続	2	洞川下市線	下市町才谷地内 (才谷吉野山線分岐より下市方向に 100m)	0.03	H24.10.8	17:00		無	無	無	平成24年10月8日 17時00分より 路肩決壊のため一部車両通行止め (車幅2.4m以下の車両のみ通行可)	
継続	2	高野天川線	天川村広瀬地内 (広瀬橋)	0.04	H25.8.2	10:00		無	無	無	平成25年8月2日 10時00分より 橋梁(広瀬橋)の強度不足判明のため一部車両(総重量11.9tを超える車輛)通行 止め	
継続	3	山添桔梗が丘線	山添村遅瀬(遅瀬橋) ～山添村広瀬(広瀬橋)	5.0	H25.6.28	12:50		有	無	無	平成25年6月28日 12:50 落石のため通行止め 迂回路 国道25号、奈良名張線	

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考
継続	3	川津高野線	十津川村杉清地内	1.0	H23.9.9	12:00			無	無	無	平成23年12月27日 6時00分 十津川村山天地内～杉清地内 6.0km 解除 十津川村杉清地内 1kmは引き続き通行止 ※降雨の状況等により通行止めとなる場合があります。 ※川津高野線は、幅員狭隘区間も多く、カーブが連続しているため、走行には十分注意して下さい。 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止
継続	3	大台大迫線	川上村伯母谷(国道169号分岐) ～川上村入之波(入之波大橋)	4.0	H23.7.20	12:10			有	無	無	平成23年7月20日 12時10分 崩土のため全面通行止
継続	3	高野辻堂線	野迫川村池津川(釜落谷)～ 五條市大塔町清水(赤谷大橋)	9.1	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成24年2月8日 10時00分 通行止延長を9.1kmに短縮 (ふれあい大橋～赤谷大橋まで3.3km解除) 平成23年9月13日 11時00分 崩土のため通行止
継続	3	高野辻堂線	五條市大塔町清水(市道清水線合 接)～ 五條市大塔町辻堂(国道168号合接)	2.8	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成23年12月26日 14時30分 通行止延長を2.8kmに短縮 (ふれあい大橋～市道清水線合接まで0.8km解除) 平成23年9月13日 11時00分 崩土のため通行止
継続	3	篠原宇井線	五條市大塔町惣谷(クマミ谷)	0.6	H23.9.9	12:00			有	無	無	平成24年7月23日 19時00分 災害復旧のため 約600m終日全車両通行止め 迂回路:市道殿野線、林道殿野坪内線、林道殿野篠原線 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止

現在の通行規制 路線数・箇所数について

路線区分	規制路線数	箇所数	規制の内訳(箇所数)				規制箇所のうち、迂回路を確保した箇所数	
			雨量 規制	災害 規制	その他	※冬期 通行止		
一般国道	1 路線	2箇所	0箇所	2箇所	0箇所	0箇所	0箇所	【規制の内訳(箇所数)】欄について 雨量規制区間と災害規制区間とが同一区間である場合は、「災害規制」に 計上しています。
主要地方道	4 路線	6箇所	1箇所	4箇所	1箇所	0箇所	1箇所	
一般県道	5 路線	6箇所	0箇所	6箇所	0箇所	0箇所	3箇所	
計	10 路線	14箇所	1箇所	12箇所	1箇所	0箇所	4箇所	

水防警報報告様式（平成25年 8月25日 15時30分現在）

状 況 (解除時刻)	土木 事務所名	河川名	水位観測局	現在水位	水防警報			備 考
					水防団待機水位 (通報水位 m)	はん蓋注意水位 (警戒水位 m)	避難判断水位 (特別警戒水位 m)	
					発令時刻	発令時刻	発令時刻	
解除 8/25 13:20	奈良土木	佐保川	法蓮	0.35 m	(0.70m) 8/25 11:30	(1.20m)	(1.30m)	
解除 8/25 13:00	奈良土木	秋篠川	秋篠	0.25 m	(1.10m) 8/25 11:10	(2.10m) 8/25 11:20	(2.20m) 8/25 11:20	
解除 8/25 13:00	奈良土木	岩井川	八条	0.46 m	(2.00m) 8/25 12:00	(3.10m)	(3.50m)	
解除 8/25 13:00	奈良土木	能登川	南京終	0.05 m	(0.80m) 8/25 11:30	(1.30m)	(1.40m)	
解除 8/25 13:20	奈良土木	富雄川	高山	0.72 m	(0.90m) 8/25 10:50	(1.50m)	(2.20m)	
解除 8/25 12:50	郡山土木	竜田川	一分	0.33 m	(1.00m) 8/25 10:50	(1.80m) 8/25 11:20	(2.00m) 8/25 11:20	
解除 8/25 12:50	郡山土木	竜田川	平群	0.07 m	(1.10m) 8/25 11:50	(2.20m)	(3.30m)	
解除 8/25 13:30	郡山土木	地藏院川	下三橋	0.76 m	(1.20m) 8/25 11:30	(1.90m) 8/25 12:00	(2.20m)	