

# 報道資料

平成25年9月15日  
奈良県 防災統括室  
担当：池田

## 平成25年台風第18号による被害状況等について（第2報） （9月15日 14:00発表）

被害の概要（9月15日 13:00現在）

（人的被害） なし

（住家被害） なし

（避難の状況） なし

### 1. 気象警報等の発令状況（奈良地方気象台発表）

9月15日 4:23 奈良県全域に強風注意報発令  
※別紙「奈良県気象警報・注意報」のとおり

### 2. 人的被害の状況

なし

### 3. 道路情報

○道路の通行規制状況（9月15日 12:00現在）

※別紙「道路の通行規制状況No.100」のとおり

### 4. ライフライン状況

被害なし

### 5. 県の体制

9月14日 20:30 風水害等災害警戒体制 1号警戒配備

# 奈良県気象警報・注意報（表形式）

平成25年9月15日04時23分  
奈良地方気象台

南部では、16日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。奈良県では、15日昼前から強風に、16日明け方まで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

- ：発表 ▼：警報から注意報 ○：継続 解：解除 ■：特別警報発表 □：特別警報継続 ◇：特別警報から警報 ▽：特別警報から注意報
- 注1) ↑ は、警報に切り替える可能性があることを示す。
- 注2) \* は、発表、警報から注意報、解除など発表状況の変化のほか、大雨警報の特に警戒すべき事項や警報に切替える可能性など警報・注意報の内容に変化があった市町村等及び区域、地域を示す。
- 注3) 大雨警報には、特に警戒すべき事項(土砂災害、浸水害)を括弧内に示す。

天 気 予 報 区 域	地 域	市 町 村 等	警 報							注 意 報																	
			大 雨	洪 水	暴 風	暴 風 雪	大 雪	波 浪	高 潮	大 雨	洪 水	強 風	風 雪	大 雪	波 浪	高 潮	雷	融 雪	濃 霧	乾 燥	な だ れ	低 温	霜	着 氷	着 雪		
* 北部																											
* 北西部																											
		* 奈良市									●									○							
		* 大和高田市									●									○							
		* 大和郡山市									●									○							
		* 天理市									●									○							
		* 橿原市									●									○							
		* 桜井市									●									○							
		* 御所市									●									○							
		* 生駒市									●									○							
		* 香芝市									●									○							
		* 葛城市									●									○							
		* 平群町									●									○							
		* 三郷町									●									○							
		* 斑鳩町									●									○							
		* 安堵町									●									○							
		* 川西町									●									○							
		* 三宅町									●									○							
		* 田原本町									●									○							
		* 高取町									●									○							
		* 明日香村									●									○							
		* 上牧町									●									○							
		* 王寺町									●									○							
		* 広陵町									●									○							
		* 河合町									●									○							
* 北東部																											
		* 宇陀市									●									○							
		* 山添村									●									○							
* 五條・北部吉野																											
		* 五條市北部									●									○							
		* 吉野町									●									○							
		* 大淀町									●									○							
		* 下市町									●									○							
* 南部																											
* 南東部																											
		* 曾爾村							○↑	○↑	●									○							
		* 御杖村							○↑	○↑	●									○							
		* 黒滝村							○↑	○↑	●									○							
		* 天川村							○↑	○↑	●									○							
		* 下北山村							○↑	○↑	●									○							
		* 上北山村							○↑	○↑	●									○							
		* 川上村							○↑	○↑	●									○							
		* 東吉野村							○↑	○↑	●									○							
* 南西部																											
		* 五條市南部									●									○							
		* 野迫川村									●									○							
		* 十津川村									●									○							

★印は平成25年9月4日以降に発生した規制です。

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間	規制解除時間	迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考			
○	新規	309号	上北山村西原～天川村川合	25.7	H25.9.15 11:30			無	無	無	平成25年9月15日 11時30分 規制基準(連続雨量)超過による事前通行規制 規制基準 時間雨量25mm連続雨量80mm	★	
○	新規	425号	十津川村大野～十津川村小原字滝	23.6	H25.9.15 12:00			無	無	無	平成25年9月15日 12時00分 規制基準(連続雨量)超過による事前通行規制 規制基準 時間雨量15mm連続雨量50mm		
	継続	425号	十津川村小川白川池郷林道分岐 ～十津川村小川(森林公園)	12.7	H23.9.9 12:00			無	無	無	平成24年5月1日 8時30分 規制延長を12.7kmに短縮 平成23年10月14日 7時00分 規制延長、車両制限の変更 一般車両(4t車以下)通行可 平成23年9月9日 12時00分 道路陥没のため通行止		
	継続	425号	十津川村平谷168号分岐 ～十津川村迫西川(県境)	29.7	H23.9.9 12:00			無	無	無	平成23年12月22日 7時00分 十津川村平谷～迫西川(迫西川バス停 24.2km)大型車を除く車両の通行可 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止		
○	新規	2	大台ヶ原公園川上線	上北山村西原～川上村伯母谷	19.7	H25.9.15 12:00			無	無	無	平成25年9月15日 12時00分 規制基準(時間雨量)超過による事前通行規制 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm	★
	継続	2	勢井宗川野線	五條市西吉野町勢井地内	0.01	H23.7.19 12:50			無	無	無	平成23年10月20日 17時00分より2t車以下の車両は通行可(2t車は通行可) 平成23年7月19日 12時50分 路肩決壊のため全面通行止め	
	継続	2	洞川下市線	天川村洞川～黒滝村中戸	0.3	H24.6.11 12:00			無	無	無	平成24年6月11日 12時00分より 小南トンネル内に剥落及び亀裂が発見され、 緊急調査のため全面通行止めとしておりましたが、今後対策工法の検討及び対 策工事を行うため、引き続き全面通行止めとします。(平成24年9月3日) ※県HPでは、既に6月11日より通行止めとして掲載中	
	継続	2	洞川下市線	黒滝村中戸地内 (黒滝村処分場～小南トンネル)	1.5	H25.4.8 15:00			無	無	無	平成25年4月8日 15時00分 冬期通行止め解除作業中に確認された崩土等による全面通行止め	
	継続	2	洞川下市線	下市町才谷地内 (才谷吉野山線分岐より下市方向に 100m)	0.03	H24.10.8 17:00			無	無	無	平成24年10月8日 17時00分より 路肩決壊のため一部車両通行止め (車幅2.4m以下の車両のみ通行可)	
	継続	2	高野天川線	天川村広瀬地内 (広瀬橋)	0.04	H25.8.2 10:00			無	無	無	平成25年8月2日 10時00分より 橋梁(広瀬橋)の強度不足判明のため一部車両(総重量11.9tを超える車両)通行 止め	
	継続	3	山添桔梗が丘線	山添村遅瀬(遅瀬橋) ～山添村広瀬(広瀬橋)	5.0	H25.6.28 12:50			有	無	無	平成25年6月28日 12:50 落石のため通行止め 迂回路 国道25号、奈良名張線	

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考
継続	3	大台大迫線	川上村伯母谷(国道169号分岐) ～川上村入之波(入之波大橋)	4.0	H23.7.20	12:10			有	無	無	平成23年7月20日 12時10分 崩土のため全面通行止

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考
継続	3	高野辻堂線	野迫川村池津川(釜落谷)～ 五條市大塔町清水(赤谷大橋)	9.1	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成24年2月8日 10時00分 通行止延長を9.1kmに短縮(ふれあい大橋～赤谷大橋まで3.3km解除) 平成23年9月13日 11時00分 崩土のため通行止
継続	3	高野辻堂線	五條市大塔町清水(市道清水線合 接)～ 五條市大塔町辻堂(国道168号合接)	2.8	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成23年12月26日 14時30分 通行止延長を2.8kmに短縮(ふれあい大橋～市道清水線合接まで0.8km解除) 平成23年9月13日 11時00分 崩土のため通行止
継続	3	篠原宇井線	五條市大塔町惣谷(クマミ谷)	0.6	H23.9.9	12:00			有	無	無	平成24年7月23日 19時00分 災害復旧のため約600m終日全車両通行止め 迂回路:市道殿野線、林道殿野坪内線、林道殿野篠原線 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止

現在の通行規制 路線数・箇所数について

路線区分	規制路線数	箇所数	規制の内訳(箇所数)				規制箇所のうち、迂回路を確保した箇所数	
			雨量 規制	災害 規制	その他	※冬期 通行止		
一般国道	2 路線	4箇所	2箇所	2箇所	0箇所	0箇所	0箇所	【規制の内訳(箇所数)】欄について 雨量規制区間と災害規制区間とが同一区間である場合は、「災害規制」に 計上しています。
主要地方道	4 路線	6箇所	1箇所	4箇所	1箇所	0箇所	0箇所	
一般県道	4 路線	5箇所	0箇所	5箇所	0箇所	0箇所	3箇所	
計	10 路線	15箇所	3箇所	11箇所	1箇所	0箇所	3箇所	