

報道資料

平成25年10月16日
奈良県 防災統括室
担当：奥田

平成25年台風第26号による被害状況等について（第4報） （10月16日16：30発表）

被害の概要（10月16日16：30現在）

（人的被害） なし

（住家被害） なし

（避難の状況） 自主避難 0世帯0名（五條市、下北山村、東吉野村）

1. 人的被害・住家被害の状況（10月16日 16：30現在）

なし

2. 避難の状況（10月16日16：30現在）

○避難者数 0世帯0名

※上記のうち自主避難 0世帯0名

~~五條市 1世帯 1名（三見文化体育センターへ避難）
→ 10月16日 7：10 閉鎖~~

~~下北山村 3世帯 3名（池原公民館へ避難）
→ 10月16日 7：15 閉鎖~~

~~東吉野村 2世帯 3名（小栗栖交流センター）
→ 10月16日 6：00 閉鎖~~

3. 道路状況

○道路の通行規制状況（10月16日14：10現在）

※詳細は、別紙「道路の通行規制状況No.169」のとおり

4. 河川情報

○水防警報の発令状況（10月16日15：00現在）

※詳細は、別紙「水防警報発令状況」のとおり

5. 農林業の被害状況（10月16日11:00現在）

※詳細は、別紙「台風26号に関する農林業関係被害状況」のとおり

6. 文化財の被害状況（10月16日14:00現在）

※詳細は、別紙「台風26号による県下指定文化財の被害と対応状況」のとおり

7. 県の体制

10月15日	10:55	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備
	20:22	風水害等災害警戒体制	2号警戒配備
10月16日	4:25	風水害等災害警戒体制	2号警戒配備解除
		風水害等災害警戒体制	1号警戒配備
	16:15	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備解除

特に状況に大きな変化がある場合をのぞき、これをもって最終とします。

★印は平成25年9月15日～10月14日までに開始した規制です。

☆印は平成25年10月15日以降に開始した規制です。(台風26号関連)

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考	
継続	1	169号	上北山村白川地内～ オソゴエトンネル南側	0.6	H25.10.12	22:10			有	無	無	平成25年10月14日から 7時00分～19時00分の間、2t車以下の車両に限り林道サンギリ線・国道425号が通行可能。 その他の車両については、広域迂回路(国道168号、国道166号、国道42号)を通行して下さい。 平成25年10月12日 22時10分 路肩決壊のため通行止め	★
継続	1	425号	十津川村小川白川池郷林道分岐 ～ 十津川村小川(森林公園)	12.7	H23.9.9	12:00			無	無	無	平成24年5月1日 8時30分 規制延長を12.7kmに短縮 平成23年10月14日 7時00分 規制延長、車両制限の変更 一般車両(4t車以下)通行可 平成23年9月9日 12時00分 道路陥没のため通行止	
継続	1	425号	十津川村平谷168号分岐 ～ 十津川村迫西川(県境)	29.7	H23.9.9	12:00			無	無	無	平成23年12月22日 7時00分 十津川村平谷～迫西川(迫西川バス停 24.2km)大型車を除く車両の通行可 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止	
継続	2	桜井明日香吉野線	吉野町吉野山	0.5	H25.9.16	7:00			無	無	無	平成25年9月16日 7時00分 吉野町吉野山 規制延長0.5km 時間雨量25mm 連続雨量110mm 道路決壊のため災害規制	★
継続	2	桜井明日香吉野線	明日香村栢森～吉野町千股	2.5	H25.9.16	11:45			無	無	無	平成25年9月16日 11:45 倒木のため通行止	★
継続	2	上野南山城線	奈良市月ヶ瀬桃香野地内	0.2	H25.9.16	12:00			無	無	無	平成25年9月16日 12時00分 崩土により通行規制	★
継続	2	勢井宗川野線	五條市西吉野町勢井地内	0.0	H23.7.19	12:50			無	無	無	平成23年10月20日 17時00分より2t車以下の車両は通行可(2t車は通行可) 平成23年7月19日 12時50分 路肩決壊のため全面通行止め	
継続	2	洞川下市線	天川村洞川地内 (スキー場分岐先～小南トンネル)	2.0	H25.9.17	18:00			無	無	無	平成25年10月11日 16時00分 規制区間の変更(短縮) 平成25年9月17日 18時00分 雨量規制解除し災害規制に変更 洗い出しのため通行止め	★
継続	2	洞川下市線	天川村洞川～黒滝村中戸	0.3	H24.6.11	12:00			無	無	無	平成24年6月11日 12時00分より 小南トンネル内に剥落及び亀裂が発見され、緊急調査のため全面通行止めとしておりましたが、今後対策工法の検討及び対策工事を行うため、引き続き全面通行止めとします。(平成24年9月3日) ※県HPでは、既に6月11日より通行止めとして掲載中	
継続	2	洞川下市線	黒滝村中戸地内 (黒滝村処分場～小南トンネル)	1.5	H25.4.8	15:00			無	無	無	平成25年4月8日 15時00分 冬期通行止め解除作業中に確認された崩土等による全面通行止め	

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考
継続	2	洞川下市線	下市町才谷地内 (才谷吉野山線分岐より下市方向に 100m)	0.0	H24.10.8	17:00			無	無	無	平成24年10月8日 17時00分より 路肩決壊のため一部車両通行止め (車幅2.4m以下の車両のみ通行可)
継続	2	高野天川線	天川村広瀬地内 (広瀬橋)	0.0	H25.8.2	10:00			無	無	無	平成25年8月2日 10時00分より 橋梁(広瀬橋)の強度不足判明のため一部車両(総重量11.9tを超える車輛)通行 止め
継続	2	高野天川線	天川村坪内～天川村南日裏	1.0	H25.9.15	19:00			有	無	無	平成25年9月15日 19時00分 土砂流出(洗い出し)のため全面通行止 迂回路:村道南日裏坪内線(長さ8.5m未満・幅2.5m未満車両のみ通行可) ★
継続	3	福住矢田原線	天理市福住町～奈良市矢田原町	4.0	H25.9.16	17:00			無	無	無	平成25年9月16日 17時00分より 崩土のため通行止め ★
継続	3	馬佐清水谷線	高取町清水谷～高取町高取	2.5	H25.9.16	17:55			無	無	無	平成25年9月16日 17時55分より 路肩決壊のため通行止め ★
継続	3	山添桔梗が丘線	山添村遅瀬(遅瀬橋) ～ 山添村広瀬(広瀬橋)	5.0	H25.6.28	12:50			有	無	無	平成25年6月28日 12:50 落石のため通行止め 迂回路 国道25号、奈良名張線
継続	3	大台大迫線	川上村伯母谷(国道169号分岐) ～ 川上村入之波(入之波大橋)	4.0	H23.7.20	12:10			有	無	無	平成23年7月20日 12時10分 崩土のため全面通行止
継続	3	高野辻堂線	野迫川村池津川(釜落谷) ～ 五條市大塔町清水(旧吉野生コン前)	11.7	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成25年9月19日 9時00分 路肩決壊による規制区間、規制延長の変更(2.6km 延伸) 平成24年2月8日 10時00分 通行止延長を9.1kmに短縮(ふれあい大橋～赤谷大 橋まで3.3km解除) 平成23年9月13日 11時00分 崩土のため通行止
継続	3	高野辻堂線	五條市大塔町清水(市道清水線合 接) ～ 五條市大塔町辻堂(国道168号合接)	2.8	H23.9.13	11:00			無	無	無	平成23年12月26日 14時30分 通行止延長を2.8kmに短縮(ふれあい大橋～市道 清水線合接まで0.8km解除) 平成23年9月13日 11時00分 崩土のため通行止

状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長 (km)	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	人身 物損	孤立 集落	備考
継続	3	篠原宇井線	五條市大塔町惣谷(クマミ谷)	0.6	H23.9.9	12:00			有	無	無	平成24年7月23日 19時00分 災害復旧のため約600m終日全車両通行止め 迂回路:市道殿野線、林道殿野坪内線、林道殿野篠原線 平成23年9月9日 12時00分 崩土のため通行止
○ 解除	3	小村木津線	東吉野村伊豆尾	0.5	H25.10.16	10:00	H25.10.16	13:45	有	無	無	平成25年10月16日 10時00分 崩土のため全面通行止

☆

現在の通行規制 路線数・箇所数について

路線区分	規制路線数	箇所数	規制の内訳(箇所数)				規制箇所のうち、迂回路を確保した箇所数	
			雨量 規制	災害 規制	その他	※冬期 通行止		
一般国道	3 路線	3箇所	0箇所	3箇所	0箇所	0箇所	1箇所	【規制の内訳(箇所数)】欄について 雨量規制区間と災害規制区間とが同一区間である場合は、「災害規制」に計上 しています。
主要地方道	5 路線	10箇所	0箇所	8箇所	2箇所	0箇所	1箇所	
一般県道	6 路線	7箇所	0箇所	7箇所	0箇所	0箇所	3箇所	
計	14 路線	20箇所	0箇所	18箇所	2箇所	0箇所	5箇所	

水防警報発令状況（第2報 平成25年10月16日15時00分現在）

状況 (解除時刻)	土木 事務所名	河川名	水位観測局	現在水位	水防警報			備 考
					水防団待機水位 (通報水位 m)	はん濫注意水位 (警戒水位 m)	避難判断水位 (特別警戒水位 m)	
					発令時刻	発令時刻	発令時刻	
解除 10/16 3:40	郡山土木	地藏院川	下三橋	0.59 m	(1.20m) 10/16 1:50	(1.90m)	(2.20m)	
解除 10/16 6:30	五条土木	丹生川	貝原	1.20 m	(1.60m) 10/16 2:20	(3.20m)	(4.40m)	

台風26号に関する農林業関係被害状況

(平成25年10月16日11:00現在)

農林業関係の被害については、農林振興事務所及び市町村と連携を図りながら、被害状況の把握に努めています。

現時点において把握している被害の状況は、下記のとおりです。

記

◎ 農林業関係の被害の状況

① 農業関係施設被害 (1村 3件)

○ 被害額 (再取得額) 調査中
 (時価額) 調査中

(単位 面積:a、金額:千円)

施設名	件数	面積	金額		市町村名	被害概況
			再取得額	時価額		
パイプハウス	3	調査中	調査中	調査中	曾爾村	・ビニール破損
計	3	0.0	0	0		

記

② 農作物・樹体被害 (1町)

○ 被害額 調査中

(単位 面積:ha、金額:千円)

種類	面積	金額	市町村名	被害概況
小ギク	調査中	調査中	平群町	・強風による曲がり ・被害は軽微
計	0.0	0		

③ 畜産関係被害

④ 農地被害

⑤ 農業用施設被害

⑥ 林地被害

⑦ 林道被害

⑧ 水産業被害

現時点での被害報告はありません。
 引き続き、調査中です。

